

公共施設における吹付けアスベスト含有量調査結果

	調査箇所数	施設名称	分析調査箇所 (カッコ内は採取箇所)	調査結果
19年度調査箇所	1	市庁舎	1階事務室(天井)	不検出
	2	市庁舎	2階事務室(天井)	不検出
	3	市庁舎	6階廊下(天井)	不検出
	4	市庁舎	A階段室(天井)	不検出
	5	市庁舎	B階段室(天井)	不検出
	6	市庁舎	地下階エレベーターホール(天井)	不検出
	7	市庁舎	1階エレベーターホール(天井)	不検出
	8	市庁舎	2階エレベーターホール(天井)	不検出
	9	市庁舎	3階エレベーターホール(天井)	不検出
	10	市庁舎	4階エレベーターホール(天井)	不検出
	11	市庁舎	5階エレベーターホール(天井)	不検出
	12	市庁舎	6階エレベーターホール(天井)	不検出
	13	市庁舎	車庫(天井)	不検出
	14	市庁舎	北側倉庫(天井)	不検出
	15	市議会棟	議場(天井)	不検出
	16	文化会館	地下機械室(壁、梁、天井)	不検出
	17	文化会館	1階機械室(壁、梁、天井)	不検出
	18	文化会館	2階機械室(壁、梁、天井)	不検出
	19	文化会館	3階機械室(壁、梁、天井)	不検出
	20	運動公園内公衆便所(船型)	便所(天井)	不検出
	21	消防庁舎	2階階段室(天井)	不検出
	22	消防庁舎	車庫(天井、中央、西側、東側)	不検出
	23	今川出張所	外部倉庫(天井)	不検出
	24	浦安小学校	プールボイラー室(天井)	不検出
	25	北部小学校	ポンプ室(梁)	不検出
	26	見明川小学校	階段(天井)	不検出
	27	入船南小学校	ごみ置場(梁、壁)	不検出
	28	堀江中学校	1階ホール(天井)	不検出
	29	堀江中学校	2階教室(天井)	不検出
	30	中央公民館	5階機械室(左右柱、梁)	不検出
	31	当代島公民館	1階EPS室(天井)	不検出
	32	中央図書館	階段室(天井)	不検出
	33	中央図書館	地下1階機械室(壁、梁、天井)	不検出
	34	中央図書館	2階機械室(壁、梁、天井)	不検出

公共施設における吹付けアスベスト含有量調査結果

調査箇所数	施設名称	分析調査箇所 (カッコ内は採取箇所)	調査結果	
21年度調査対象箇所	1	第2庁舎	1号棟警備員室前廊下(天井裏)	不検出
	2	第2庁舎	2号棟1階渡り廊下(天井裏)	不検出
	3	市議会棟	2階議員サロン(天井)	不検出
	4	文化会館	2階階段室(天井)	不検出
	5	文化会館	増築部分(梁)	不検出
	6	シルバー人材センター	会議室(天井裏)	トレモライト検出
	7	総合福祉センター	2階多目的室(壁裏)	不検出
	8	クリーンセンター	渡り廊下(管理棟～工場棟、天井裏)	不検出
	9	クリーンセンター	渡り廊下(工場棟～リサイクル棟、天井裏)	不検出
	10	リサイクルプラザ	ガラス工房出入口上部(天井)	不検出
	11	リサイクルプラザ	3階見学者ホール(天井裏)	不検出
	12	海風の街自治会集会所	R階スラブ下(天井裏)	不検出
	13	日の出保育園	2階遊戯室(天井裏)	不検出
	14	弁天保育園	2階相談室(天井裏)	不検出
	15	墓地公園	納骨堂(天井裏)	不検出
	16	今川出張所	階段下倉庫(天井)	不検出
	17	消防団第2分団詰所	階段室(天井)	不検出
	18	消防団第3分団詰所	階段室(天井)	不検出
	19	北部小学校	校舎棟(梁)	不検出
	20	富岡小学校	増築棟階段(天井)	不検出
	21	富岡小学校	階段(天井)	不検出
	22	美浜南小学校	階段(天井)	不検出
	23	美浜南小学校	体育館(梁)	不検出
	24	東小学校	階段(天井)	不検出
	25	入船南小学校	階段(天井)	不検出
	26	入船南小学校	体育館(梁)	不検出
	27	舞浜小学校	階段(天井)	不検出
	28	舞浜小学校	体育館(梁)	不検出
	29	美浜北小学校	階段(天井)	クリソタイル検出
	30	美浜北小学校	体育館(梁)	不検出
	31	明海小学校	階段(天井)	不検出
	32	浦安中学校	北階段(天井)	不検出
	33	浦安中学校	南階段(天井)	不検出
	34	入船中学校	階段(天井)	不検出
	35	中央公民館	大集会室(天井裏)	不検出
	36	堀江公民館	A階段室(天井)	不検出
	37	堀江公民館	B階段室(天井)	不検出
	38	富岡公民館	階段室(天井)	不検出
	39	美浜公民館	音楽室(天井裏)	不検出
	40	郷土博物館	カフェテラス(天井裏)	不検出

含有が確認されたシルバー人材センターと美浜北小学校については、該当箇所の飛散のおそれはありません。