

令和3年度通学路検討会の対策一覧表

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
07 東小学校	1	東小正門前遊歩道	街灯が少なく、木が交互に植えてあるため見通しが悪い ため、街灯の増設や警戒を促す看板の設置を希望。		保健体育安全課 市民安全課 道路管理課	不審者情報は寄せられていない(R3) 防犯の看板設置はしない(R3) 現地で照度調査を実施する予定(R3)	
	2	国道沿いロータリー付近	道路を遮るように木々が植えてあり、街灯が少ないため、街灯の増設や木々の剪定、スーパー防犯灯の設置を希望		市民安全課 道路管理課	スーパー防犯灯については、通報装置の利用実績が少なく、また携帯電話も普及していることから、新たな設置はしない。(R3) 樹木管理者である国及び県に継続して樹木剪定いただくよう伝える(R3)	
	3	海楽公園	公園入口の街灯が木に隠れていたため、定期的な木々の剪定や街灯の設置箇所の変更を希望。		みどり公園課	定期的に樹木剪定を実施しているが、樹木が街灯にかかっている場合は市へ要連絡。適宜剪定する(R3)	
08 舞浜小学校	1	富士見3丁目（おさんぽバスの通り）	A通学路の西側・東側ともに歩道があるが、東側のみ横断歩道が設置されており、西側はないため交差点を通るときに危険。 そのため、A通学路の西側から東側へ横断歩道の追加設置希望。	安全指導・登校指導 ※通行時の注意事項他	保健体育安全課 市民安全課 道路整備課 保健体育安全課	登校時間に現地確認、自動車の交通量が少ない(R1) 引き続き学校で安全指導していただく(R1) R2.6月に関係部署・浦安警察署・学校で合同点検実施(現地確認)。 R2.7月に保健体育安全課で交通量調査を実施(R2) R3.10月に保健体育安全課で交通量調査を実施(R3)	富士見3丁目22～25交差点に横断歩道設置済(H26) 横断歩道増で危険箇所増を懸念。横断場所限定がよい(H30・R1) H26に設置した横断歩道で西側から東側へ横断いただく(R1) R2.6月に関係部署・浦安警察署・学校で合同点検実施(現地確認)。(R2) 主道路横断(道路東側から西側へ横断)ができる箇所で行き続き横断いただく(R2) 交通量調査の結果、車や人の交通量が多くないため、主道路横断の横断歩道追加設置はできない。前年度と同様の対応となる(R3)

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
11 明海小学校	1	QUWON付近T字路	信号のない横断歩道。QUWONからの出庫車に注意。 QUWON出入口に一時停止線設置要望。	安全指導 ※通行時の注意事項他	道路管理課 市民安全課 保健体育安全課	現状はQUWON開発業者所有の道路のため市や警察で一時停止線の設置ができない(R1) 開発事前協議において入居者8割以上で道路を市に移管する取り決め(R1) R4.4月を目途に、市へ道路移管することを開発業者と調整中。移管前に一時停止線を設置する場合は開発業者で行う(R3) 一時停止線の代替案で歩行者への注意喚起の路面シール設置済(R1) 一時停止線設置の際は、警察と協議する(R3) 引き続き学校で安全指導していただく(R1) 同上、及び毎年度保健体育安全課で開発事業者に入居状況を確認し関係部署で情報共有する(R2・R3) 停止線を設置するためには横断歩道の設置を先行した方が望ましいことから(停止線の位置が変わるため)、横断歩道のないT字路を通行する児童数について情報共有した(R3)	現状はQUWON開発業者所有の道路のため市や警察で一時停止線の設置ができない(R1) 道路を市に移管後、あらためて相談いただきたい(R1) 同上(R2・R3) 横断歩道の設置については、年度内に県警本部で現地確認予定(R3)

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
23 見明川中学校	1	弁天自治会集会所前T字路(湾岸道路)	湾岸道路からの左折車に注意。また、交差点付近歩道橋からの自転車がスピードを出して危険。人道橋と歩道の間にミラーを設置いただきたい。また、植栽を減らすなど見通しの良い環境を作っていたきたい。	教員による登校誘導 安全指導 ※通行時の注意事項他	保健体育安全課 市民安全課 みどり公園課	登校時間に現地確認、自転車・生徒ともに交通量が少ない(R1) 引き続き学校で安全指導していただく(R1) 当該歩道橋を通行する生徒数について情報共有した(R3) カーブミラーは車両用に設置している(R2・R3) 年度に3回除草を、また概ね3年に1回程度の頻度で高木剪定を実施している(R2・R3)	
	2	見明川中学校前交差点	令和3年6月10日、下校中の生徒が青信号で横断歩道を渡り始めたところ、左折の自動車が生徒に接触した事故が発生。 (保健体育安全課より議題提起)		保健体育安全課 市民安全課 道路管理課 道路整備課	R3.6月に関係部署・浦安警察署・学校で合同点検実施(現地確認)。 県道のため葛南土木事務所と合同で、R3.7に再度合同点検実施。今後、同事務所が、安全対策として区画線の引き直しとポール設置を予定(R3)	R3.6月に関係部署・浦安警察署・学校で合同点検実施(現地確認)。 県道のため葛南土木事務所と合同で、R3.7に再度合同点検実施。今後、同事務所が、安全対策として区画線の引き直しとポール設置を予定(R3)
	3	弁天ふれあいの森公園付近の首都高速湾岸線の高架下	人通りが多くなく、屋でも暗いため、スーパー防犯灯の設置を希望。		保健体育安全課 市民安全課	合同点検を実施(R3) 合同点検を実施。スーパー防犯灯については、通報装置の利用実績が少なく、また携帯電話も普及していることから、新たな設置はしない。なお、高架下付近の交差点に防犯カメラを設置済みで高架下も撮影範囲に含まれている(R3)	

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
27 日の出中学校	1	日の出中学校校門前	生徒が横断歩道のない箇所を横断することが多い。 生徒通用門付近に横断歩道を設置いただきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	市民安全課 保健体育安全課	横断歩道追加は困難なため 現状どおりとする(H30) 生徒通用門から約50mの距離にある職員通用門前の横断歩道を横断するよう学校で安全指導していただく。(R2・R3)	カーブの頂点のため横断歩道の設置不可(H24・R2・R3) 横断歩道追加は困難なため現状どおりとする(H30・R2・R3)
301 若草認定こども園	1	猫実5丁目 旧江戸川沿い歩道	日中でも人通りが少ない。 防犯パトロール等をしてほしい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	市民安全課 保健体育安全課	青色防犯パトロールカーに情報伝達(R1～R3) 引き続き学期明けの早朝市内パトロールを実施(R1～R3)	引き続き市内パトロールを実施(R1～R3)
	2	全体	歩道が完備されていない道路が多い。 入り組み、複雑なため全体的に危険。 防犯パトロール等をしてほしい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	市民安全課 保健体育安全課	青色防犯パトロールカーに情報伝達(R1～R3) 引き続き学期明けの早朝市内パトロールを実施(R1～R3)	引き続き市内パトロールを実施(R1～R3)
303 みなみ認定こども園	1	園前の歩道	歩道の街灯の腐食が激しいため、市で確認いただき必要の応じて対応していただきたい。		道路管理課	現地確認済み。修繕が必要なほど腐食していなかった。毎月街灯パトロールを実施しており、必要な場合は修繕していく(R2) 現地確認を実施したが、腐食による倒壊等の危険性は低く、対応は行わない(R3)	
	2	しおかぜ緑道	緑道に樹木があり、人通りが少ない。 樹木剪定していただきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	みどり公園課	定期的に樹木剪定や除草を実施しているが、樹木が街灯や交通標識にかかっている場合は市へ要連絡。適宜剪定する(R2・R3)	

学校名	番号	点検箇所	理由や気づいた点 (学校による点検)	対策状況の結果について			
				学校	主管課	浦安市による対応	警察等による対応
307 堀江認定こども園	1	堀江認定こども園西側住宅街	裏道になっている。車道も狭く見通しが悪い。横断歩道がない。 再度現場確認いただきたい。	安全指導 ※通行時の注意事項他	道路整備課 保健体育安全課 保育幼稚園課 市民安全課	心理的にスピード抑制効果があると言われている青色で交差点を薄層舗装済(10年程前) 登園時間に現地確認、交通量が少ない(R1・R2) 危険な場合は迂回など通園路の変更を検討いただく(R1・R2) 現場確認済み。園は、横断歩道の設置又は交差点に水色の薄層舗装などの対応を希望(R3) R4年度中に交差点の水色薄層塗装を行う。	交通量が少ない箇所に横断歩道の設置は不可(R1) 片側に横断歩道があるため安全な箇所・タイミングで横断いただく(R1)
310 入船南認定こども園	1	入船南幼稚園前の歩道	自転車の歩道走行は幼児・児童・高齢者以外は禁止だが、スピードを出して歩道走行する自転車が多く危険。 上方にある看板や路面ペイントによる注意喚起だけでは自転車運転手が気づきにくいいため、見やすい場所への表示を設置希望。		市民安全課 保健体育安全課 保育幼稚園課 市民安全課	既に歩道へ注意喚起の路面シールと看板を設置済みのため、更なる標示は不可(R1) 園付近の交差点で自転車安全啓発キャンペーンを実施する中で注意喚起(R1・R2) 現地確認済み。園は、設置済みの看板を少し大きいものに変更希望、また境川近くの歩道にも路面シール設置希望(R3) 看板は現状でも視認でき、大きい看板はないため現状どおりとする。歩道に路面シールを追加設置する(R3)	