

# 令和5年度通学路検討会の対策一覧表

| 学校名                    | 番号 | 区分<br>×：交通<br>○：防犯 | 点検箇所                           | 理由や気づいた点<br>(学校による点検)  | 対策状況の結果について                                      |                |   |   |
|------------------------|----|--------------------|--------------------------------|--|--|----------------|---|---|
|                        |    |                    |                                |  | 学校   | 主管課            | 浦安市による対応                                      | 警察等による対応  |
| 01浦安小学校                | 2  | ×                  | 浦安小学校と中央公民館間の細い道路              | 駅への道路として自転車がたくさん通るが道が狭く見通しが悪い<br>看板等の表示設置をお願いしたい。  | 一列で歩行するなどのルールを再確認する                              | 市民安全課          | 「自転車スピード落せ」の立て看板を増設済み。(R5)                    |   |
|                        | 4  | ×                  | 猫実4丁目3番の岩田屋商店近くの道路             | 登下校時に自転車が多数。横断歩道のないところを渡ってくる児童が多い。<br>横断歩道の設置をお願いしたい。  | 正しい通学路を渡るよう、引き続き指導する。                            | 浦安警察署          |   | 近くに番号付きの横断歩道があること、また要望箇所への横断歩道設置は道路の構造上かえって危険なため、設置はしない。(R5)  |
| 【学校以外からの報告】<br>03北部小学校 |    | ×                  | 校門付近の交差点                       | 北栄3丁目自治会より報告あり。交差点の一部に横断歩道と信号がなく、登校するのに困っている低学年の児童がいた。子供が安全安心に信号を渡ることができるように横断歩道及び信号機の設置をお願いしたい。 | 横断歩道を渡って登校するよう交通指導を行っている。                        | 浦安警察署          |   | 交通量が少ないこと、通学路にこの道を通る指定がないことから横断歩道及び、信号機の設置はしない。(R5)<br>↓<br>学校近くということもあり、横断歩道の設置を再検討中。(R5)  |
| 05富岡小学校                | 1  | ×                  | 富岡小学校とニッセイ総合研究所の間にある横断歩道（境川近く） | 自動車、自転車の交通量が多い交差点であり、自転車の歩道走行も多い。令和4年度に自転車と自動車とが接触する事故が起きた。<br>自転車等が減速できるようなポールなどを設置いただけるとありがたい。 | 警備員による交通指導を行っている。安全確認をしながら歩行するよう学級での安全指導を継続的に行う。 | 道路管理課<br>浦安警察署 | 該当箇所の横断歩道に対し、線対称で歩道上に車止めを設置済み。(R5)            | 横断歩道の白線を塗り直し予定。(R5)<br>↓<br>塗り直し済み。(R5)   |
| 14明海南小学校               | 1  | ×                  | 明海第3街区公園裏の空き地横の歩道              | 大雨時、市有地の空き地から歩道に雨水が流れ込んできて、歩道に水がたまり、歩行が困難になるため大変危険である。<br>市有地の空き地の整備をしてほしい。                      |  | 都市計画課          | 大雨時に現地確認を行い、学校指捕の状況は見られなかったため、今後も状況を注視する。(R5) |   |
|                        | 2  | ×                  | 明海南小学校とパークシティグランド間の歩道          | 歩道に植えてある街路樹の枝葉が児童の高さまで伸びて、歩行に支障をきたす。<br>街路樹の剪定をお願いしたい。   |  | 教育施設課          | 学校敷地内の街路樹のため、教育施設課で対応済み。(R5)                  |   |
| 【前年度継続】<br>16 東野小学区    | 2  | ×                  | 東野のバス通りと国道357号間の交差点            | 30km規制の標識の設置等  |  | 浦安警察署          |   | 規制標識設置予定箇所についてはすでに規制済み。標識についても手配中。標識の増設も検討している。(R4)<br>標識がまもなく到着。到着後、設置時期、設置場所の確認。(R5)<br>↓<br>標識が到着。設置場所検討中。(R5)<br>↓<br>年度内に標識設置予定。(R5) |

| 学校名                | 番号 | 区分<br>×：交通<br>○：防犯 | 点検箇所                     | 理由や気づいた点<br>(学校による点検)  | 対策状況の結果について              |                         |   |  |
|--------------------|----|--------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|--|
|                    |    |                    |                          |  | 学校                       | 主管課                     | 浦安市による対応  | 警察等による対応   |
| 【前年度継続】<br>17入船小学校 | 5  | ×                  | 境川わかしお歩道橋                | 自転車降りずに猛スピードで走行し、児童や高校生と交錯し危険。<br>警察の方にも交通指導をしていただきたい。           |                          | 市民安全課<br>保健体育安全課        | 看板設置済(H30)<br>早朝自転車安全利用指導を実施(R1~R4)<br><b>今年度も早朝自転車安全利用指導実施済み。(R5)</b>  | 早朝自転車安全利用を実施(R4)<br><b>今年度も早朝自転車安全利用指導実施済み。(R5)</b>  |
| 【前年度継続】<br>18浦安中学校 | 4  | ×                  | 北栄4丁目ステキハウスRib付近交差点の一部陥没 | 保護者の方より、学校へ報告あり。<br>横断歩道の一区画の塗装が消えており、陥没している。<br>横断時に転倒などの危険がある。 |                          | 道路整備課<br>道路管理課          | 轍ぼれ(陥没)の原因について調査したが、上下水道、雨水管との因果関係はなし。<br>来年度以降に、維持補修工事での対応を検討する。(R4)<br>R5.1.18に応急処置を実施済み。(R4)<br><b>R5.4.17に2回目の応急処置を実施済み。当面の間は応急処置で対応。(R5)</b> |  |
| 18浦安中学校            | 1  | ×                  | 北栄4丁目ヒノデ第一交通浦安営業所近くの安全道路 | 安全道路の途中に横断歩道がない。<br>横断歩道の設置、もしくは安全道路があることがわかるようにしてもらいたい。         | 安全指導の中で横断歩道があるところを渡るよう指示 | 浦安警察署<br>市民安全課<br>道路管理課 |   | 近くに横断歩道があることから横断歩道の設置及び安全道路がわかるような対応はしない。(R5)  |
|                    | 2  | ×                  | 北栄4丁目ヒノデ第一交通浦安営業所近くの交差点  | 横断歩道の一部塗装が剥がれている。また、横断歩道が一つ足りない。<br>横断歩道の設置をお願いしたい。              | 安全指導の中で横断歩道があるところを渡るよう指示 | 浦安警察署<br>市民安全課<br>道路管理課 |   | 現地確認後、必要性があれば、横断歩道の修繕対応予定。また、該当箇所は大型車等の導線になっていることから、横断歩道を設置していない。横断歩道を確認次第、横断歩道の設置を検討。(R5) |
|                    | 3  | ×                  | 北栄4丁目から猫突川歩道橋を渡った後の歩道    | 浦安中生の徒歩と通勤通学の自転車が危険。草木で自転車が見えづらい。<br>徒歩と自転車を分ける白線を引いてもらいたい。      | 学校側に寄って登校するよう指導する。       | 市民安全課<br>みどり公園課         | 道路幅や交通量の現地調査後、対応できるか検討予定。(R5)<br>樹木を剪定済み。(R5)   |  |

| 学校名                 | 番号 | 区分<br>×：交通<br>○：防犯 | 点検箇所                       | 理由や気づいた点<br>(学校による点検)  | 対策状況の結果について        |                 |   |  |
|---------------------|----|--------------------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|---|--|
|                     |    |                    |                            |  | 学校                 | 主管課             | 浦安市による対応  | 警察等による対応   |
| 20見明川中学校            | 5  | ×                  | 弁天1丁目と東野3丁目を繋ぐ歩道橋（浦安第一歩道橋） | 歩道橋を自転車で通行している人が多く、スピードを出した自転車と下り坂で歩行者がぶつかる可能性がある。<br>自転車がスピードを出せないような工夫をお願いしたい。           | 生徒に対する安全指導         | 道路管理課<br>みどり公園課 | 現地合同点検の結果、歩道橋周辺の樹木剪定が効果的であるため、みどり公園課に依頼する。(R5)<br><br>橋利用者の視界が開くように、近辺の樹木を剪定済み。(R5) |  |
|                     | 6  | ×                  | 弁天2丁目の県道276号沿いの歩道にある街路樹    | 住宅街側から木の枝や草がはみ出していて道の幅が狭まっている。自転車で通行する人も多いため、道の幅が狭いと通行人と衝突する危険性がある。<br>はみ出している木の伐採をお願いしたい。 |                    | みどり公園課          | 樹木を剪定済み。(R5)  |  |
| 【前年度継続】<br>24日の出中学校 | 1  | ×                  | 日の出中学校校門前                  | 令和4年8月の夜間に校門前の横断歩道で自転車と自動車の接触事故が発生。<br>夜間でも標識がしっかり見えるように照明付の標識にしていきたい。                     | 安全指導<br>※通行時の注意事項他 | 浦安警察署           |   | 標識への照明設置を検討(R4)<br><br>夜間時においても街路灯があり、視認性が確保されていることから、設置見送り。(R5) |

| 学校名                    | 番号 | 区分<br>×：交通<br>○：防犯 | 点検箇所           | 理由や気づいた点<br>(学校による点検)   | 対策状況の結果について        |   |   |                                      |
|------------------------|----|--------------------|----------------|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|
|                        |    |                    |                |   | 学校                 | 主管課   | 浦安市による対応  | 警察等による対応                             |
| 【前年度継続】<br>301若草認定こども園 | 2  | ○                  | 猫実5丁目 旧江戸川沿い歩道 | 日中でも人通りが少ない。<br>防犯パトロール等をしてほしい。   | 安全指導<br>※通行時の注意事項他 | 浦安警察署<br>市民安全課<br>保健体育安全課                   | 青色防犯パトロールカーに<br>情報伝達(R1~R3)<br>引き続き学期明けの早朝市<br>内パトロールを実施(R1~<br>R5)   | 時間帯を問わず引き続き市<br>内パトロールを実施(R1~<br>R5) |
|                        | 全体 | ×                  | 全体             | 歩道が完備されていない道路が多い。<br>入り組み、複雑なため全体的に危険。<br>防犯パトロール等をしてほしい。   | 安全指導<br>※通行時の注意事項他 | 市民安全課<br>保健体育安全課                            | 青色防犯パトロールカーに<br>情報伝達(R1~R5)<br>引き続き学期明けの早朝市<br>内パトロールを実施(R1~<br>R5)   | 引き続き市内パトロールを<br>実施(R1~R5)            |
| 310入船南認定こども園           | 2  | ×                  | 入船南認定こども園前の歩道  | 自転車の歩道走行は幼児・児童・高齢者以外は禁<br>止だが、スピードを出して歩道走行する自転車<br>が多く危険。<br>以前設置してあった看板が撤去されてしまっ<br>たので再設置してほしい。路面の表示もはが<br>れているので張り直していただきたい。 | 安全指導<br>※通行時の注意事項他 | 市民安全課<br>保健体育安全課<br><br>保育幼稚園課<br><br>市民安全課 | 既に歩道へ注意喚起の路面<br>シールと看板を設置済みの<br>ため、更なる標示は不可<br>(R1)<br>園付近の交差点で自転車安<br>全啓発キャンペーンを実施<br>する中で注意喚起(R1・R2)<br><br>現地確認済み。園は、設置<br>済みの看板を少し大きいも<br>のに変更希望、また境川近<br>くの歩道にも路面シール設<br>置希望(R3)<br><br>看板は現状でも視認でき、<br>大きい看板はないため現状<br>どおりとする。歩道に路面<br>シールを追加設置する<br>(R3)<br><br><b>現状、看板及び路面シールの<br/>在庫がないため、発注し、納<br/>品後に再設置予定。(R5)</b><br>↓<br><b>路面シールについては周辺一<br/>帯の整備で動いており、看板<br/>も今年度中に設置予定。(R5)</b><br>↓<br><b>看板は既に設置済み。路面<br/>シールは令和6年度に整備予<br/>定。(R5)</b> |                                      |