

通学路緊急一斉点検の対策実施状況（小学校）

令和5年3月末現在

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
1	浦安市立浦安小学校1	浦安市猫実4丁目 浦安市立若草認定こども園前T字路	●	市民安全課が区画線に対応		
2	浦安市立浦安小学校2	浦安市猫実4丁目11番地先 おさんぽバスの通りの交差点	●	市民安全課が路面表示シールに対応		
			●	(注意看板の補修)		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
3	浦安市立浦安小学校3	浦安市猫実4丁目5番と猫実3丁目25番地先の交差点	●	標示の補修		
4	浦安市立浦安小学校4	浦安市猫実3丁目25番・26番地先のT字路	●	市民安全課が路面表示シールに対応		
5	浦安市立浦安小学校5	浦安市猫実3丁目26番・28番間の道路	●	市民安全課が路面表示シールと区画線に対応		
			●	〃		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
6	浦安市立浦安小学校6	浦安市猫実4丁目 浦安市立若草認定こども園前	●	市民安全課が路面表示シールと区画線に対応		
7	浦安市立浦安小学校7	浦安市北栄1丁目1番・2番地先	●	市民安全課が路面表示シールに対応		
8	浦安市立浦安小学校8	浦安市放課後児童交流センター脇	●	都市計画課（バス事業者）対応 その他 歩道に歩行者優先の表示		【写真なし】 バス事業者が利用者に整列を注意喚起
			●	その他 歩道に歩行者優先の表示		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
9	浦安市立浦安小学校9	当代島児童公園脇 浦安市当代島2丁目	●	標示の補修		
10	浦安市立浦安小学校10	浦安きらきら保育園前の交差点 浦安市当代島1丁目・2丁目間	●	標示の補修		
			●	〃		
			●	〃		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
			●	〃		
11	浦安市立浦安小学校11	浦安きらきら保育園前の道路 浦安市当代島1丁目・2丁目間	●	市民安全課が注意看板に対応		
12	浦安市立浦安小学校12	当代島児南童公園脇 浦安市当代島1丁目	●	標示の補修		
13	浦安市立浦安小学校13	おさんぽバス猫実5丁目停留所前の道路	●	市民安全課・都市計画課(バス事業者)が区画線、路面表示に対応		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
14	浦安市立浦安小学校14	浦安市中央公民館前の道路	●	市民安全課が区画線に対応		
15	浦安市立浦安小学校15	浦安市立浦安小学校と浦安市中央公民館の交差点 浦安市猫実4丁目10番・17番地先	●	市民安全課が路面表示シールに対応		
			●	〃		
16	浦安市立浦安小学校16	県道浦安停車場線（やなぎ通り）の交差点 浦安市放課後児童交流センター前	●	車止め（鉄製ポール等）の設置		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
17	浦安市立南小学校1	堀江川の河口橋 浦安市立南小学校から浦安市堀江公民館に向かう橋	●	車道分離標（ラバーポール）の設置		
18	浦安市立南小学校2	堀江川の河口橋付近 浦安市立南小学校から浦安市堀江公民館に向かう付近	●	車止め（鉄製ポール等）の設置		
19	浦安市立南小学校3	新中通り 浦安市堀江2丁目・3丁目間	●	市民安全課が区画線に対応		
20	浦安市立南小学校4	さくら通りの横断歩道 浦安市堀江2丁目24番・25番地先	●	車道分離標（ラバーポール）の設置		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
21	浦安市立北部小学校1	船込緑道 浦安市当代島2丁目21番・22番地先	●	標識の補修		
22	浦安市立北部小学校2	船込緑道 浦安市当代島2丁目・3丁目間の道路	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（歩行時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
23	浦安市立北部小学校3	浦安市当代島2丁目20番・21番間の道路	●	見守り活動、安全教育 市民安全課が区画線に対応		
24	浦安市立北部小学校4	浦安市当代島2丁目1番・4番・5番間の道路	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（歩行時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
25	浦安市立北部小学校5	主要地方道路市川浦安線の交差点 らあめん花月嵐脇	●	見守り活動、安全教育 居住者へ要望		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（歩行時の注意事項） ②建物管理者への注意、及び学期始めのパトロールにおける見守り活動
26	浦安市立北部小学校6	浦安市北栄2丁目14番地先の二股に分かれる交差点	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
27	浦安市立北部小学校7	浦安市北栄3丁目21番の交差点	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①PTAによる横断誘導、学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
28	浦安市立北部小学校8	浦安市立北部小学校前の道路	●	見守り活動、安全教育 交通指導取締り		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（歩行時の注意事項） ②交通違反の取り締まり ③学期始めのパトロールにおける見守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
29	浦安市立北部小学校9	浦安市立北部小学校前の道路	●	市民安全課が道路標示、指示標識に対応		
			●	標識の補修		
30	浦安市立見明川小学校1	中央公園通り 京葉銀行浦安富岡支店の向かいの横断歩道 浦安市富岡1丁目・2丁目間	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
31	浦安市立見明川小学校2	見明川中学校前交差点 県道西浦安停車場線（若潮通り）沿い	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
			●	車道分離標（ラバーポール）の設置		
32	浦安市立見明川小学校3	富岡交番前交差点 道浦安停車場線上 県	●	その他 制御盤の移動		
			●	その他 花壇の撤去		
33	浦安市立見明川小学校4	富岡交番前交差点 道浦安停車場線上 県	●	防護柵の設置		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
34	浦安市立富岡小学校1	浦安市立富岡小学校角の信号のない横断歩道の歩行者だまり	●	市民安全課が路面表示シールに対応		
35	浦安市立美浜南小学校1	浦安市立美浜南小学校前の交差点	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項）やPTAによる横断指導 ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
			●	標示の補修		
36	浦安市立東小学校1	神明街区公園前の道路 浦安市猫実2丁目19番	●	市民安全課が路面表示に対応		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
37	浦安市立舞浜小学校1	旧江戸川沿いの道路 浦安市富士見3丁目	●	市民安全課が路面表示 に対応		
38	浦安市立舞浜小学校2	大三角線から旧江戸川 側に1本入った道路 浦安市富士見5丁目	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断 時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見 守り活動
39	浦安市立舞浜小学校3	浦安市立堀江中学校角 付近 浦安市富士見3 丁目1番31号	●	道路施設（歩道橋、防 護柵、舗装等）の修繕		
40	浦安市立舞浜小学校4	大三角線のファミリー マート浦安富士見三丁 目店前の歩道 浦安市 立堀江中学校角付近	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断 時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見 守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
41	浦安市立舞浜小学校5	堀江橋の側道 浦安市 富士見3丁目	●	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕		
42	浦安市立美浜北小学校1	浦安市立美浜北認定こども園前の横断歩道	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
			●	市民安全課が路面シールに対応		
43	浦安市立日の出小学校1	コスモ新浦安東京ベイ前の道路 浦安市日の出2丁目16番	●	標識の補修		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
44	浦安市立高洲小学校1	浦安市立高洲小学校と高洲東街区公園間の道路	●	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕		
45	浦安市立高洲小学校2	浦安市立高洲小学校とエスレ高洲とレジアスフォート新浦安間の交差点	●	車止め（鉄製ポール等）の設置		
46	浦安市立高洲小学校3	浦安マリナイースト21潮音の街の車両出入口（オーケストア側）	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（歩行時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
47	浦安市立日の出南小学校1	大江戸温泉物語浦安万華郷とメルセデス・ベンツ浦安間の交差点 浦安市日の出5丁目・6丁目・7丁目間	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
48	浦安市立日の出南小学校2	ジ アイルズ（住宅街）の交差点 浦安市日の出7丁目6番・7番間	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
49	浦安市立明海南小学校1	浦安市立明海南小学校とアートグレイス・ウエディングコースト間の交差点 浦安市明海5丁目5番・8番間	●	標示の補修		
50	浦安市立明海南小学校2	浦安市立明海南小学校の外周	●	みどり公園課が緑道の除草に対応		
51	浦安市立明海南小学校3	浦安市立明海南小学校とアートグレイス・ウエディングコースト間の道路 浦安市明海5丁目5番・8番間	●	交通指導取締り		【写真なし】 路上駐車を取り締まり

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
52	浦安市立明海南小学校4	浦安市立明海南小学校とアートグレイス・ウエディングコースト間の交差点 浦安市明海5丁目5番・8番間	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 ①学校から児童への安全指導（横断時の注意事項） ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
53	浦安市立高洲北小学校1	浦安市高洲3丁目12番・11番・17番の住宅街の道路	●	市民安全課が路面表示に対応		
			●	〃	対策前写真なし	
54	浦安市立高洲北小学校2	高洲西児童公園・浦安市漁業記念公園前の道路 浦安市高洲3丁目27番	●	防護柵の設置		

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
55	浦安市立高洲北小学校3	浦安市立高洲北小学校脇のバス停留所のある道路	●	都市計画課（バス事業者）が利用者への注意喚起を実施		【写真なし】 バス事業者が利用者（学生）に整列を注意喚起
56	浦安市立東野小学校1	東野2丁目のバス通り	●	通学路変更、見守り活動		【写真なし】 ①通学路の変更 ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
57	浦安市立東野小学校2	東野2丁目のバス通り	●	通学路変更、見守り活動		【写真なし】 ①通学路の変更 ②学期始めのパトロールにおける見守り活動
58	浦安市立東野小学校3	東野2丁目のバス通り	●	通学路変更、見守り活動		【写真なし】 ①通学路の変更 ②学期始めのパトロールにおける見守り活動

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
59	浦安市立東野小学校4	東野2丁目1番・2番間の交差点	●	標識の補修		
60	浦安市立入船小学校1	浦安市立入船小学校前の道路 浦安市入船2丁目19番	●	市民安全課が注意看板に対応		
61	浦安市立入船小学校2	浦安市立入船小学校角の道路 浦安市入船3丁目66番・70番間	●	市民安全課が注意看板に対応		
62	浦安市立入船小学校3	浦安市立入船小学校角の道路	●	市民安全課が注意看板に対応		