

# 通学路緊急一斉点検の対策実施状況（中学校）

令和5年3月末現在

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
1	浦安市立浦安中学校1	北栄4丁目28番11号地先の車道の端（ファミリーマート北栄店脇の道路）	●	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	 <p>水色：降雨で水たまりができる箇所</p>	
2	浦安市立堀江中学校1	堀江川の河口橋 浦安市立南小学校から浦安市堀江公民館に向かう橋	●	標示の補修		
3	浦安市立富岡中学校1	浦安市立富岡幼稚園前の道路 浦安市富岡1丁目1番	●	見守り活動、安全教育		<p>【写真なし】 学校から児童への安全指導（横断時の注意事項）</p>

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
4	浦安市立美浜中学校1	三番瀬沿い道路 浦安市美浜4丁目	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応		
5	浦安市立美浜中学校2	県道西浦安停車場線（若潮通り）沿いの美浜東エステート付近の道路	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応		
6	浦安市立明海中学校1	浦安マリナイースト21 夢海の街と明海大学間の道路	●	道路整備課による舗装修繕に併せて路面表示を復旧		
7	浦安市立高洲中学校1	暁星国際学園新浦安幼稚園斜め前の横断歩道 浦安市高洲4丁目・7丁目間の道路	●	見守り活動、安全教育		【写真なし】 学校から児童への安全指導（横断時の注意事項）

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	対策の有無 (●が対応済)	対策内容	対策実施前	対策実施後
8	浦安市立高洲中学校2	暁星国際学園新浦安幼稚園斜め前の横断歩道 浦安市高洲4丁目・7丁目間の道路	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応		