

通学路緊急一斉点検の結果（中学校）

《浦安市》

対策必要箇所数 8箇所 対策済み箇所数 8箇所 対応予定箇所数 0箇所

令和5年3月末現在

【担当部署別対策箇所数：学校・教育委員会 6箇所，道路管理者 1箇所，警察 1箇所】

※『●』は担当部署の対策済みを表す。網掛け（）はこの箇所の対策済みを表す。

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	危険箇所										
			学校・教育委員会			対策実施担当						警察	
			対策の有無	対策内容	国		県		市町村		対策の有無	対策内容	
					対策の有無	対策内容	対策の有無	対策内容	対策の有無	対策内容			
1	浦安市立浦安中学校1	北栄4丁目28番11号地先の車道の端（ファミリマート北栄店脇の道路）								●	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕		
2	浦安市立堀江中学校1	堀江川の河口橋 浦安市立南小学校から浦安市堀江公民館に向かう橋										●	標示の補修
3	浦安市立富岡中学校1	浦安市立富岡幼稚園前の道路 浦安市富岡1丁目1番	●	見守り活動、安全教育									
4	浦安市立美浜中学校1	三番瀬沿い道路 浦安市美浜4丁目	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応									
5	浦安市立美浜中学校2	県道西浦安停車場線（若潮通り）沿いの美浜東エステート付近の道路	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応									
6	浦安市立明海中学校1	浦安マリナイースト21夢海の街と明海大学間の道路	●	道路整備課による舗装修繕に併せて路面表示を復旧									
7	浦安市立高洲中学校1	暁星国際学園新浦安幼稚園斜め前の横断歩道 浦安市高洲4丁目・7丁目間の道路	●	見守り活動、安全教育									
8	浦安市立高洲中学校2	暁星国際学園新浦安幼稚園斜め前の横断歩道 浦安市高洲4丁目・7丁目間の道路	●	みどり公園課が樹木の剪定に対応									